

**No.Barcode :**



|                               |             |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
| <b>RANTAU FIELD</b>           | No.Pormulir | :          |
|                               | Revisi      | :          |
| <b>CHECKLIST FIRE HYDRANT</b> | T.M.T       | :          |
|                               | Halaman     | : 1 dari 1 |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| NAMA_ALAT : | LOKASI_PENEMPATAN : |
|-------------|---------------------|

| No         | URAIAN            | HASIL PEMERIKSAAN                                                             | KETERANGAN |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1          | BODY              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 2          | FLANGE            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 3          | HYDRANT VALVE     | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 4          | BREACHING         | <input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 5          | CAP               | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 6          | CAIN              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 7          | VENT              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 8          | BALL VALVE        | <input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 9          | SEAL              | <input checked="" type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> TERBUKA |            |
| 10         | HOSE              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| 11         | INSPEKSI TERAKHIR | 27-05-25 09:31:58 am                                                          |            |
| KESIMPULAN |                   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |            |
| KETERANGAN |                   | Kondisi baik                                                                  |            |

25-04-25 08:52:40 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

**ASTO BUDI KUNCORO**