

**No.Barcode :**



|                               |             |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
| <b>RANTAU FIELD</b>           | No.Pormulir | :          |
|                               | Revisi      | :          |
| <b>CHECKLIST FIRE HYDRANT</b> | T.M.T       | :          |
|                               | Halaman     | : 1 dari 1 |

**NAMA\_ALAT :** **LOKASI\_PENEMPATAN :**

| No         | URAIAN            | HASIL PEMERIKSAAN                                                            |                                                | KETERANGAN |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1          | BODY              | <input type="checkbox"/> BAIK                                                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 2          | FLANGE            | <input type="checkbox"/> BAIK                                                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 3          | HYDRANT VALVE     | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK                                     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 4          | BREACHING         | <input type="checkbox"/> BAIK                                                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 5          | CAP               | <input type="checkbox"/> BAIK                                                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 6          | CAIN              | <input type="checkbox"/> BAIK                                                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 7          | VENT              | <input type="checkbox"/> BAIK                                                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 8          | BALL VALVE        | <input type="checkbox"/> BAIK                                                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 9          | SEAL              | <input checked="" type="checkbox"/> Tertutup                                 | <input type="checkbox"/> TERBUKA               |            |
| 10         | HOSE              | <input type="checkbox"/> BAIK                                                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 11         | INSPEKSI TERAKHIR | 23-01-24 10:53:46 am                                                         |                                                |            |
| KESIMPULAN |                   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK |                                                |            |
| KETERANGAN |                   | Kondisi kurang baik                                                          |                                                |            |

02-06-25 10:08:04 am  
Created by: YOGI MAHAGUNA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

**ASTO BUDI KUNCORO**