

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN :
-------------	---------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	BODY	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
5	CAP	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
6	CAIN	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	VENT	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☒ Tertutup ☐ TERBUKA	
10	HOSE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	21-08-25 03:50:36 pm	
KESIMPULAN		☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi baik	

08-08-25 03:28:15 pm
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO