No.Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT : **LOKASI_PENEMPATAN :**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	BODY	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Tidak ada
6	CAIN	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Tidak ada
7	VENT	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☑ Tertutup	☐ TERBUKA	
10	HOSE	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	04-04-24 10:30:07 am		
KESIMPULAN		☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi masih baik		

27-01-23 10:36:53 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO