

No.Barcode :



|                        |             |            |
|------------------------|-------------|------------|
| RANTAU FIELD           | No.Pormulir | :          |
|                        | Revisi      | :          |
| CHECKLIST FIRE HYDRANT | T.M.T       | :          |
|                        | Halaman     | : 1 dari 1 |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| NAMA_ALAT : | LOKASI_PENEMPATAN : |
|-------------|---------------------|

| No         | URAIAN            | HASIL PEMERIKSAAN                                                             | KETERANGAN         |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | BODY              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |                    |
| 2          | FLANGE            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |                    |
| 3          | HYDRANT VALVE     | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |                    |
| 4          | BREACHING         | <input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |                    |
| 5          | CAP               | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  | Ada 2 satu tdk ada |
| 6          | CAIN              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  | Ada 2 satu tdk ada |
| 7          | VENT              | <input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |                    |
| 8          | BALL VALVE        | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |                    |
| 9          | SEAL              | <input checked="" type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> TERBUKA |                    |
| 10         | HOSE              | <input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |                    |
| 11         | INSPEKSI TERAKHIR | 20-05-25 10:23:59 am                                                          |                    |
| KESIMPULAN |                   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK  |                    |
| KETERANGAN |                   | Kondisi msh baik                                                              |                    |

28-01-23 10:00:42 am  
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO