

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN :
--------------------	----------------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	BODY	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	FLANGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Tidak bisa menutup dengan baik
4	BREACHING	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	CAP	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	Tik ada cap penutup
6	CAIN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	VENT	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	SEAL	<input checked="" type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> TERBUKA	
10	HOSE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	23-04-25 11:02:12 am	
KESIMPULAN		<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik,Valve tidak menutup dengan baik	

29-03-23 11:01:44 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO