

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:	
	Revisi	:	
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:	
	Halaman	:	1 dari 1

NAMA_ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN :
-------------	---------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	BODY	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Kusam
2	FLANGE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	Merembes
3	HYDRANT VALVE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
6	CAIN	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
7	VENT	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☐ Tertutup	☒ TERBUKA	
10	HOSE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	23-01-24 10:31:44 am		
KESIMPULAN		☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kurang baik		

26-06-23 03:52:02 pm
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO