

**No.Barcode :**



|                               |             |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
| <b>RANTAU FIELD</b>           | No.Pormulir | :          |
|                               | Revisi      | :          |
| <b>CHECKLIST FIRE HYDRANT</b> | T.M.T       | :          |
|                               | Halaman     | : 1 dari 1 |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>NAMA_ALAT :</b> | <b>LOKASI_PENEMPATAN :</b> |
|--------------------|----------------------------|

| No         | URAIAN            | HASIL PEMERIKSAAN                            |                                                | KETERANGAN |
|------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1          | BODY              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 2          | FLANGE            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 3          | HYDRANT VALVE     | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 4          | BREACHING         | <input type="checkbox"/> BAIK                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 5          | CAP               | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 6          | CAIN              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 7          | VENT              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 8          | BALL VALVE        | <input type="checkbox"/> BAIK                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |            |
| 9          | SEAL              | <input checked="" type="checkbox"/> Tertutup | <input type="checkbox"/> TERBUKA               |            |
| 10         | HOSE              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| 11         | INSPEKSI TERAKHIR | 14-11-23 10:10:22 am                         |                                                |            |
| KESIMPULAN |                   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |            |
| KETERANGAN |                   | Kondisi baik                                 |                                                |            |

10-08-23 11:04:30 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

**ASTO BUDI KUNCORO**