

No.Barcode : HY-030



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT : HYDRANT	LOKASI_PENEMPATAN : SP V
----------------------------	---------------------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	BODY	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	FLANGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	BREACHING	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	CAP	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	CAIN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	VENT	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	SEAL	<input checked="" type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> TERBUKA	
10	HOSE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	25-09-24 09:39:46 am	
KESIMPULAN		<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi baik	

18-09-23 09:32:31 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO