No.Barcode :

PERTAMINA
HULU ROKAN

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT : **LOKASI_PENEMPATAN :**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	BODY	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Tidak bisa menutup dengan baik/lose
4	BREACHING	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Tik ada cap penutup
6	CAIN	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	VENT	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☑ Tertutup	☐ TERBUKA	
10	HOSE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	25-02-25 10:34:26 am		
KESIMPULAN		☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik,Valve tidak bisa menutup dengan baik/lose		

07-11-23 10:32:51 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO