

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT : HYDRANT 4	LOKASI_PENEMPATAN : SP VIII
-----------------------	-----------------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	BODY	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	Cap tdk ada
6	CAIN	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	VENT	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	Pengunci vent terbalik
8	BALL VALVE	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☐ Tertutup ☒ TERBUKA	Seal tdk ada
10	HOSE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	08-07-24 08:32:31 am	
KESIMPULAN		☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Hidrانت rusak	

17-06-22 10:49:35 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO