No.Barcode:



						HULU KOKAN	
RANTAU FIELD CHECKLIST FIRE HYDRANT			No.Pormulir	:			
			Revisi	visi :			
			T.M.T	:	:		
			Halaman	: 1 dari 1	•		
NAM	A_ALAT :		LOKASI_PI	ENEMPATAN :			
No	URAIAN	HA	ASIL PEMERI	KSAAN	KET	ΓERANGAN	
1	BODY	☑ BAIK	□ TII	DAK BAIK			
2	FLANGE	✓ BAIK	ПТП	DAK BAIK			
3	HYDRANT VALVE	✓ BAIK	ПТП	DAK BAIK			
4	BREACHING	☐ BAIK	✓ TII	DAK BAIK			
5	CAP	✓ BAIK	П П	DAK BAIK			
6	CAIN	✓ BAIK	ПТ	DAK BAIK			
7	VENT	☐ BAIK	✓ TII	DAK BAIK			
8	BALL VALVE	☐ BAIK	✓ TII	DAK BAIK			
9	SEAL	✓ Tertu	tup 🗆	TERBUKA			
10	HOSE	☐ BAIK	✓ TII	DAK BAIK			
11	INSPEKSI TERAKHIR	23-06-23	09:02:19 am				
KESIMPULAN		✓ BAIK	ПТП	DAK BAIK			
KETERANGAN		Baik					
						23-01-24 03:01:01 pm Created by: ZULASF	
Disusun Oleh					Disetujui Ol	eh	

AN HARYANTO ASTO BUDI KUNCORO