

No.Barcode :



|                        |             |            |
|------------------------|-------------|------------|
| RANTAU FIELD           | No.Pormulir | :          |
|                        | Revisi      | :          |
| CHECKLIST FIRE HYDRANT | T.M.T       | :          |
|                        | Halaman     | : 1 dari 1 |

NAMA\_ALAT :

LOKASI\_PENEMPATAN :

| No         | URAIAN            | HASIL PEMERIKSAAN                            |                                                | KETERANGAN          |
|------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | BODY              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                     |
| 2          | FLANGE            | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                     |
| 3          | HYDRANT VALVE     | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                     |
| 4          | BREACHING         | <input type="checkbox"/> BAIK                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |                     |
| 5          | CAP               | <input type="checkbox"/> BAIK                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK | Tik ada cap penutup |
| 6          | CAIN              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                     |
| 7          | VENT              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                     |
| 8          | BALL VALVE        | <input type="checkbox"/> BAIK                | <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK |                     |
| 9          | SEAL              | <input checked="" type="checkbox"/> Tertutup | <input type="checkbox"/> TERBUKA               |                     |
| 10         | HOSE              | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                     |
| 11         | INSPEKSI TERAKHIR | 08-05-25 10:24:42 am                         |                                                |                     |
| KESIMPULAN |                   | <input checked="" type="checkbox"/> BAIK     | <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK            |                     |
| KETERANGAN |                   | Kondisi baik                                 |                                                |                     |

13-03-24 09:24:09 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO