

No.Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST LAMPU DARURAT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN :
KAPASITAS :	LOKASI :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	JUMLAH LAMPU	☐ CUKUP	☒ KURANG	
2	KEBERSIHAN	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	KUALITAS	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	KERAPIHAN	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi masih baik		

09-05-23 09:09:07 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro