

No.Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST LAMPU DARURAT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN :
KAPASITAS :	LOKASI :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	JUMLAH LAMPU	☐ CUKUP ☒ KURANG	
2	KEBERSIHAN	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	KUALITAS	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	KERAPIHAN	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi masih baik	

21-11-23 11:04:50 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro