

No.Barcode :



<b>FIELD RANTAU</b>	No.Pormulir	:
	Revisi	:
<b>CHECKLIST PENTILASI</b>	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

<b>NAMA ALAT</b> :	<b>LOKASI_PENEMPATAN</b> :
<b>KAPASITAS</b> :	<b>LOKASI</b> :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	JUMLAH	<input type="checkbox"/> CUKUP <input checked="" type="checkbox"/> KURANG	
2	JARAK	<input type="checkbox"/> CUKUP <input checked="" type="checkbox"/> KURANG	
3	KUALITAS	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	KEBERSIHAN	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		AC kondisi tidak baik/panas	

06-06-23 01:21:35 pm  
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

**AN Hryanto**

**Asto Budi Kuncoro**