

No.Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST PENTILASI	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN :
KAPASITAS :	LOKASI :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	JUMLAH	<input type="checkbox"/> CUKUP <input checked="" type="checkbox"/> KURANG	
2	JARAK	<input type="checkbox"/> CUKUP <input checked="" type="checkbox"/> KURANG	
3	KUALITAS	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	KEBERSIHAN	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi AC rusak	

07-02-23 09:26:31 am
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro